

تأسست فی ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۲۲

عجاضرة عام مارس سنة ١٩٣٣ في موري الماسمة المعربة المهندسين الملكية المصرية في ٢٩٠٠ مارس سنة ١٩٣٣

مطبعة مصر. شركة ساهة مضرة

ESEN-CPS-BK-0000000309-ESE

0₀₄₂₆₃₇₈



جَعِيلِهُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

ومعتمدة بمرسوم ملكى بتاريخ ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٢ .

محاضرة

مجارى العاصمة

لحضرة صاحب العزة محمد مسرى مسى بك مدير عام مصلحة الجارى ألقيت بجمعية المهندسين الملكية المصرية في ٣٠ مارس سنة ١٩٣٣

> طبعة مصر. شركة سُاحة مضرّة ١٩٣٣

كلمة تميدية

قبل ان اتكام عن مشروع مجارى العاصمة أرى من الضرورى أن التي كلة عن كيفية صرف متخلفات المدينة قبل انشاء المجارى لمـا في ذلك من الأهمية بمكان.

ان الحالة الصحية لمدينة القاهرة قبل سنة ١٨٨٥ كانت من المسائل الهامة التي عنيت بها الحكومة نظراً للازدياد المستمر في عدد السكان ولاستفحال الضرر بسبب فساد طرق الصرف التي كانت متبعة بالمدينة حتى ذلك التاريخ اذ كانت وسائل الصرف تنحصر في أربعة أنواع: —

الأول - تصريف مياه السطوح (مياه الأمطار) بواسطة عجارى من البناء تصب فى نهر النيل من ثلاثة مصبات

الشانی – وجود ما يقرب من الخسمائة مصرف تصب فى الخليج المصرى لصرف متخلفات مبانى ومساجد وتكايا سوا. اكانت واقعة عليه مباشرة امقريبة منه

الثالث - وجود مجارير خصوصية غير صماء بمبانى المدينة وكانت لا تكسح هذه المجارير إلا اذا فاضت منها المياه على سطح الطريق وكان بعض السكان يخففون عنها بنزح الزائد من تلك المياه القذرة والقائما في الشوارع والطرقات الامر الذي كان يترتب عليه فساد الهواء وانتشار الروائح الكريهة

الرابع - تصريف المباني المهمة في آبار عميقة

وكان يوجد في أغلب المنازل آبار والسكان يستعملون مياهها للشرب وللاحتياجات المنزلية وكان اكثرها ملواً عياه رشح المجادير القريبة منها . ومعلوم ان الخليج المصرى في ذلك الوقت كان يفذي نحو السبعة وسبعين خزاناً سعها نحو العشرين الف متر مكعب يستعملها الأهالي للشرب ولاحتياجاتهم المنزلية أيضاً مخلاف الأياه ولذا تفاقت الحال كانت تستعدمنه ما يلزمها من المياه ولذا تفاقت الحال وبلغت أشد الخطورة من الوجهة الصحية .

فلكل هذه الاسباب رأت وزارة الاشغال العمومية

فى سنة ١٨٨٥ تأليف لجنة لفحص حالة المدينة تحت رئاسة فرانز باشا باشمهندس الاوقاف العمومية فى ذلك الحين وبعد ان قامت بمهمتها تقدمت بمقترحات راعت فيهما التدرج فى تحسين الحالة الصحية وتقليل الاضرار بقدر ما يمكن مع عدم تغيير عادات السكان دفعة واحدة .

وهذه المقترحات هي: --

أولا — ردم الخليج المصرى وانشاء مجرى من البناء لصرف المياه القذرة بهـا فقط أما المواد البرازية فتنقل من خزاناتها بواسطة عربات خاصة

ثانياً - تحسين دورات المياه بالمساجد والتكايا بواسطة أدخال مياه الشركة بها وفى الدورات التى يتعذر توصيل مياه الشركة اليها يصير الاكثار من تغيير مياه أحواض الوضوء والاستنجاء على ان يفصل صرف مساقط مياهها عن خزانات صرف المواد البرازية التى يجب ان تكون صاءمنعاً لتسرب المياه اليها وعلى ان تكسح مرة على الأقل فى كل سنة وان تعنى الحكومة بمراقبة تلك الاجراءات .

وقد قامت الحكومة فعلا بردم الخليج المصرى وتم ايصال ما امكن وصله من الدورات بمياه الشركة .

لم يقف مجهو د الحكومة عند هـ ذا الحد بل ابتدأت من سـنة ١٨٩٩ بالبحث عن مشروع لصرف مياه المدينة وكلفت المستر بلدوين لاثام الخبير الأنجليزي بذلك فتقدم بمشروعات لم تنفذتم قررت الحكومة عمل مسابقة دولية على أن تؤلف لجنة من ثلاثة من المهندسين الاجانب احدهم انجليزي والثانى فرنسي والثالث المانى لفحص ما يقدم من المشاريع ولسوء الحظ إلغ كل ما تقدم كان ينقصه كثير من التفاصيل الهامة بسبب ضيق الوقت الذي حدد للمسابقة وهو شهر واحد فقط فلم يكن هناك متسع مر الوقت لتحضير ذلك المشروع الهمام على الوجــه الاً كمل وبالتالى لم يتسنعمل المقارنةاللازمة لانتخاب الأصلحمن هذهالمشاريع لنقصها جميما ثم تقدم اقتراح من المستر باروا سكرتير عام وزارة الاشغال وآخر من المستر ولكوكس وكان نصيب كل من هذين الاقتراحين الاهمال وبقيت حالة المدينة على ما كانت عليه لغاية سنة ١٩٠٢ حيث قامت مصلحة التنظيم بانشاء مجارى طولها نحو ۸۰۰ متر تقريباً تخترق أم الأحياء الاوربية لتصريف مياه السطوح التي تكون بركا في الشوارع. وأخيراً في سنة ١٩٠٦ كافت الحكومة جناب المستركاركيت جيمس الذي كان يقوم بأعمال الحجارى عدينة عباى بالهند باعتباره اختصاصي في همذا الفن وباعتبار ان مدينة القاهرة تشابه في الطقس تقريباً مدينة بومباي أن يقوم بتحضير مشروع لمجارى القاهرة وعلى اليتولى الاشراف على تنفيذه في حالة اعتماده.

مشروع المستركاركيت جيمس

قام المستركاركيت جيمس بتحضير المشروع الذي طلب منه واعتمدته الحكومة ثم بدئ في تنفيذه من سنة ١٩٠٩ وسيكون هذا المشروع موضوع محاضرة اليوم ثم عدة محاضرات أخرى بمشيئة الله لما له من الأهمية العظمى وما احتواه من الاعمال الفنية التي تحتاج لشرح طويل

وسأ بين ما احتواه هذا المشروع من محاسن وعيوب مستشهداً بما رأيته من الاعمال الفنية العظيمة الشأن بالبلاد الاوربية التى اتاحت لى الظروف الحسنة زيارتها عند ما وجهت حكومتنا السنية عنايتها وعظيم اهتمامها بهذا المشروع الخطير نظراً لما تكلفه من المبالغ الطائلة وما سيتكلفه من نفقات أخرى بالنسبة لما اصاب بعض اجزاء هذا المشروع من التلف. ان المشروع الحالى لمجارى مدينة القاهرة ينقسم إلى مبعة أقسام:

الأول - كيفية صرف متخلفات المدينة من المنازل والعمارات حيث وجد ان جزءاً من المدينة يمكن صرفه بالانحدار الطبيعي والجزء الآخر لا يمكن صرفه الا بتركيب آلات رافعة بها (تسمى بالروافع) تشتغل بالهواء للضغوط

الشانى — انشاء تحطة بجهة معروف بشارع الملكة نازلى لتوليد الهواء المضغوط وتوزيعه على الروافع الشالث — انشاء مجرى كبيرة (يطلق عليها اسم المجمع الرئيسي) تجتمع فيها مياه الصرف الواردة من المناطق سواء اكانت بالانحدار الطبيعي أم مرفوعة بالروافع وتبتدئ من غمره وتسير حتى تصل إلى كفر

الجاموس (الآن اطلق عليها اسم كفر فاروق) الرابع — انشاء محطة صغيرة بشارع الملكة نازلى بالقرب من شارع عمادالدين لرفع مياه السطوح من بعض المناطق والقائها في المجمع الرئيسي .

الخامس — انشاء محطة بناحية كفر الجاموس لنزح المياه الواردة من المجمع الرئيسي والقائها في ماسورة من حديد الظهر توصل في النهاية إلى الجبل الاصفر بالخانكة

السادس - صب المياه الواردة من الماسورة السالفة الذكر في أحواض لتنقيتها بترسيب المواد العالقة بها ثم مها إلى مرشحات لزيادة تنقيتها

السابع استصلاح أرض من أراضي الحكومة بالجبل الأصفر وجعلها مزرعة تستمد مياهما من احواض التنقية والمرشحات

هذا هو مشروع المجارى الذى وضعه جناب المستر كاركيت جيمس كما اسلفت القول وهو الذى اتكام عنه الآن بتفصيل عن كل قسم من اقسامة .


القسم الأول كيفية صرف مخلفات المدينة

أمكن لحسن الحظ أن يصرف جزء ليس بالقليل من مدينة القاهرة وهو الواقع شمالها من العباسية الى عين شمس بالانحدار الطبيعى من غير حاجة الى قوة ترفعها حيث مدت فيها مواسير خزفية بأقطار تتراوح بين تسمة وخمسة وعشرين بوصة بلغ مجموع طولها ٢٠كيلو متراً تسب مياهها في المجمع الرئيسي مباشرة .

أما القسم الذي لم يمكن صرفه من المدينة بالانحدار الطبيعي فقد قسم الى خس وستين منطقة ركب لكل منطقة رافع يأخذ المياه الواردة اليه من مطبق تصب فيه المياه الواردة اليه بواسطة مواسير خزفية من متخلفات مباني المنطقة المخصصة لها وعند ما ترفع هذه المياه يصبها في ماسورة من الظهر تنتهي بالمجمع الرئيسي والمناطق التي تصرف بهذه الطريقة يبلغ مسطحها ١٩٩٥ هكتاراً أي ٢٥٠٠ فدانا وبلغ مجموع أطوال المواسير الخزفية التي ركبت لها ٤٤٠ كيلو مترا

MINISTRY OF PUBLIC WORKS CAIRO MAIN DRAINAGE COMPRESSED AIR SYSTEM
TYPE OF EJECTOR STATION WITH TOP ENTRANCE

CONTRACT Nº11



بأقطار مختلفة تتراوح بين ه و ١٢ بوصة بحسب ما تقتضيه الضرورة (رسم رقم ١)

وتشتغل جميع هذه الروافع بالهواء المضغوط الذي يولد في محطة بنيت خصيصاً لهذا الغرض بحى معروف بشارع الملكة نازلي

وهذه الروافع عبارة عن طلمبة أوتوماتيكية تكون من اسطوانتين تشتغل الواحدة بمــــد الأخرى بالتناوب حيث يدخل الماء من المطبق الى احدى الاسطوانتين وعند ما تمتلي. تتحرك عوامة بداخلها من تلقاء نفسها فيفتح صمام مدخسل منه الهواء المضعوط الذى يسد بمجرد دخوله بلف دخول المياه من المطبق ويفتح صمام آخر فيتدفق منه الماء الى الماسورة الصاعدة المصنوعة من الظهر فيندفع الماء فيها الى الجمع الرئيسي وفي فترة تفريغ الماء من الاسطوانة الأولى تقوم الاسطوانة الأخرى بعمليتها في دورها وحكذا وعلى هذا النحو تقوم الروافع بوظيفتها كطامبة ماصة طاردة من مميزاتها أنها تطردما يدخلها من سوائل وموادصلبة وتقذفها الى الخارج دون الحاجة الى ابجاد مصافى عدخلها ولكن بجانب هذه الميزة لها عيوب جسيمة منها عند عدم وجود الضغط العالى المستمر لا تستطيع أن تدفع المياه الى مسافات بعيدة و بقوة تسمح بطرد ما تحتويه من رواسب فتبقى بمض المواد عالقة بجدران الماسورة الصاعدة الى زمن لبس بالقليل فتتمفن فى خلاله مياه المجارى و تتولد منها الغازات والروائح الكريهة مماكان له الأثر الفعال على المجمع الرئيسى كما سيجىء القول فما بمد .

وقد تسبب عن عدم تشغيل الروافع كما يجب أن يقل التصرف الذي ترفعه فتزدحم المطابق بالمياه ويتبعها ازدحام المواسيرالتي تصب فيها فتطفح المياه في البدرومات ودورات المنخفضة

ومنها أنه نظراً لتمدد الصهامات الموجودة به فقد يتمطل احدها فتقف حركة الرافع ولا يشمر بذلك الاعند طغيان المياه كما سبق القول وتبقى الحالة كما هي حتى تخطر المصلحة بشكوى فيقوم قسم الصيانة بالاصلاح اللازم.

لقدركبت هـــذه الروافع دون أن يكون لهـــا نظام

اتنبيه مركز قسم الصيانة عندما يصيب أحدها عطل ينتج عنه توقف حركته حيث تنجم عنه طغيان المياه بالشوارع والبدرومات كما يحصل في بعض الأحيان ولا يصل علم ذلك للمصلحة الابشكوى أهسل المنطقة وأرباب الأملاك ولذا فقد فكرت في البحث عن طريقة أوتوماتيكية لاخطار المصلحة عجرد حصول ذلك وأذى ذلك البحث الى الشروع في تركيب عــوامة في مطبق كل رافع حتى اذا ما وصلت المياه الى منسوب معين تتحرك العوامة فتوصل تياركهرباتي ليدق جرساً موجودا عركز الصيانة وإنارة لمبــة حمراء تشير الى نمرة الرافع الذى توقف وكذلك يدق جرس آخر بالقرب من موتع الرافع فيُنبه المارة والسكان الى ذلك وعلى هــذا الأثر يحضر عمال المصلحة قبل أن يستفحل الضرر وتجرى التصايح اللازم.

وقد اتفقت مع مصلحة التليفونات على القيام بهذا العمل مبتدئًا في سبعة عشر رافعًا في أنحاء مختلفة من المدينة حتى اذا ما أدت بالفرض المطلوب صار تعميمها في الباقي ولو نظرنا الى القيمة التي طلبتها مصلحة التليفونات وهي ١٩٨٨ جنيها ثمن السبعة عشر جهازاً المطلوبة ومبلغ ٢٠٥ جنيهات كأيجار وصيانة لهذه الجهازات لاتضح أن هذه القيمةزهيدة جداً بالنسبة الى الفائدة التي تمود من ورائها .

ومن عيوب الروافع أيضاً أن الهواء المضغوط نظراً لاحتوائه على كميات كبيرة من الأوكسجين يساعد على التمفن وتوليدغاز الايدروجين المكبرت His والرائحة الكريهة ومما يؤيد هذه النظرية وجود مادة الكبريت الصفراء عالقة على حو المط أود التفتيش و يمكن مشاهدة هذه المادة بوضوح تام فى أودة التفتيش الواقسة بأول شارع الأزهر وخلافها فضلا عن الروائح الكريهة التى تتصاعد من أعمدة تهو يتهاالتى كثيراً ما شكى الينا الأهالى لضرورة نقلها من جوار مبانيهم .

كل هذه الميوب لا تمد شبئا بجانب الاقتصاد الذي ينشده المهندس بسبب أن وابور الضفط المعد لامداد هذه الروافع بالهواء يتكلف كثيراً من جهة الوقود والعال والصيانة وذلك ناتج من أن طريقة تشغيل هذه الروافع غير اقتصادية بسبب أن كفاءة الروافع لا تزيد عن ٢٨ ./ وهي تليلة جداً

ولعل هــذا هو سبب عدم انتشارها فى أوروبا بكثرة بل أقول أنها نادرة جداً.

ولما كان من مميزات الروافع أنها يمكن وضعها تحت الأرض في الشوارع والميادين بالأعماق المناسبة لها وكما قلت لامكانها رفع ما تحتويه مياه المجارى من مواد صلبة أو رخوة فقد تمكن المهندسون الاخصائيون من الحصول على هاتين الميزتين في الطلمبات وهي اما من ذات المكابس أومن النوع الطاردة المركزية وقد شاهدت كثيراً من البلاد الأوربية لا تستعمل في مجاريها إلا هذه الطامبات حيث تمر منها الأجسام الصلبة كالأحجار والأخشاب والرخوة كالحبال والخرق ولذا فاني من أرباب الرأى في استمال هذه الطامبات خصوصاً وأن إدارتها وصيانتها تقل كثيراً في التكاليف عن الروافع .

وإنى سعيد الحظ بأن أتاحت لى الظروف الآن بانتشار هذا المبدأ في المشاريع الكبيرة بالقطر المصرى وأول طلمبة تقيمها المصلحة هي التي ستخصص لمجارى كلية الطب

ومستشنى القصر العينى وستعم أيضاً فى مشاريع الفيــوم والزقازيق . ويجب على أن أقــدم جزيل الشكر للمراجع العليا التى ساعدتتى على تقرير هذا المبدأ .

القسم الشانى محطة منغط الهواء بمعروف

تقع هذه المحطة بشارع الملكة نازلى رقم ١٠ أمام شارع معروف (فوتوغرافية ٧ و٣) والنرض منها تحضير الهواء المضغوط اللازم لتشغيل الروافع الهوائية الموزعة في أنحاء المدينة وهي تشمل :—


أولا - المضاغط

ثانياً -- المراجل

ثالثًا – آلة توليد الكهرباء

أولا - المضاغط ومستازماتها

بالمحطة أربع مجموعات بخارية من الطراز الافتي ومن



دسم نحرة (٣)

صنع هيوز ولانكستر لكبس الهواء وتتراوح السرعة العادية لكل مجموعة بين ٨٠ و ١٠٠ لفة في الدقيقة يمكن زيادتها بصفة مؤقتة الى ١٢٠ لفة وتبلغ قوة المجموعة ٢٠٠ حصان وتستطيع أن تكبس لغاية ضغط قدره ٢٥ رطلا على البوصة المربعة مقدار ١٧٠٠ قدم مكعب من الهواء الحرفي الدقيقة .

ثانياً – المراجل

تستمد المجموعات البخارية ما يلزمها من البخار من أربعة مراجل من صنع بابكوكس وويلكوكس وتقوم في الوقت عينه بتغذية مجموعات توليد السكهربا، ويبلغ ضغط البخار في المراجل ١٦٠ رطلا على البوصة المربعة محمص بقدر ١٥٠ درجة فهرنهيت ووقودها الفحم والمازوت وتستمد هذه المراجل ما يلزمها من المياه من شركة مياه القاهرة سواءا كانت المياه مرشحة أم عكرة ويبلغ مايدفع للمركة سنوياً حوالي ١٦٠ جنها . وقد لوحظ وجود عجرى داخل حوش المجطة توصل إلى النيل وكان عكن استمالها

لامداد المحطة بما يلزمها من المــا. فتتوفر بذلك المصاريف. الســا نقة .

ثَالثاً _ مجموعات توليد الكهرباء

بالمحطة مجموعتان لتوليد الكهرباء من صنع آلن تدار بالبخار وقوة كل منها ٢٠ كيلوات تولد التيار المستمر على ٢٠٠ فولنا و تكفى كل واحدة بمفردها لاحتياجات المحطة من ادارة للورشة ولطلمبات المكثفات والمحركات الاخرى وكذا لامداد المحطة وديوان مصلحة المجارى بتيار الانارة اللازم لها .

والى أواخر سنة ١٩٣٠ لم تكن المحطة تستطيع أت تكبس الى صغط ٢٥ رطلا على البوصة المربعة أكثر من هر٧ مليون قدماً مكعباً من الهواء الحر فى اليوم على اعتبار وجود احتياطى قدره ٢٥٠ / من القوة الكلية ونظراً للازدياد المطرد فى كمية الهواء المضغوط المطلوبة مما دعا فى يعض السنين الى ادارة المحطة لبضعة أيام بكل مجموعاتها بما فى ذلك الاحتياطى قد مست الحاجة إلى زيادة قوى المحطة

فركبت فيها مجموعة جديدة تستطيع بمفردها أن تكبس الى صنفط ٢٥ رطلا على البوصة المربعة حوالى خمسة ملايين قدماً مكمباً من الهواء الحرفى اليوم وقد بدأت ادارة هذة المجموعة فى أواخر سنة ١٩٣٠ وتمتاز هذه المجموعة بمحرك لها من طراز الديزل وهى مكونة من عمرك ديزل رأسى من صنع آلن ذى الحقن بالهوا، يسير على الدورة الرباعية وله أربع اسطوانات وتبلغ قوته ٤٥٠ حصاناً وسرعته ٢٥٠ لفة فى الدقيقة .

وقد يقل العمل على هذه المحطة فى بعض فصول السنة فيقتصر الأمر على ادارة المجموعة الديزل بمفردها مدة عشر ساعات من الزمن والاستغناء عن ادارة المجموعة البخارية فى تلك الفترة .

ولكن نظراً لضرورة تشغيل مجموعة توليد الكهرباء بالمحطة باستمرار وهي لا تشتغل إلا بالبخار يضطرنا الحال إلى دوام ابقاء أحد المراجل لتشغيل تلك المجموعة الأمر الذي يستدعى صرف مبالغ باهظة ثمناً للوقود في هذه العملية البسيطة ولذلك اقترحنا شراء آلة صغيرة تشتغل بالغاز لادارة

المولدالكهربائى بدلامن استخدام البخار ويقدر ما يتوفر بعد ذلك بمبلغ ٥٠٠ جنيه سنويا هـذا فضلا عن إيجاد الفرصة الكافية لترميم وصيانة المراجل مع ملاحظة ان هذا العبل أغنى المصلحة عن استهلاك الكهرباء للنور وخلافه من شركة النور وتوفر عليها ثمنها . وبلغت تكاليف ادارة المحطة في سنة ١٩٢٠ – ١٩٣٠ ، ٢١٧٨٧ جنيها يقابلها ١٤١٥ جنيها في سنة ١٩٣٠ – ١٩٣١ والفرق الناتج هو من اضافة مجموعة الديزل السابق الاشارة الها .

القسم الثالث

قلت فيما سبق ان جميع المواسير سواءاً كانت واردة من الروافع الهوائية أم من المناطق ذات الانحدار الطبيعي تصب في قناة من البناء تسمى بالمجمع الرئيسي .


ويبدأ هذا المجمع من غمره ويسير بشارع الملكة نازلى حتى يقطع سكة حديد المطرية ويمر فى شارع المطرية الى ان يقطع سكة حديد عين شمس ثانية فيمر تحت ترعة الجبل إلى أن يصل إلى محطة كفر الجاموس وذلك حسب الرسم



CAIRO DRAINAGE THEOLD MAIN COLLECTOR CROSS SECTION

SCALE 1:15

عِمَا وَى حَدِينَ الْفَاهِوهِ وَلَمَاعَ عَرْضُ لَهِمِعِ الرَّبِسِ الْفَدِيدِ مُفَياسِ الوسم 101



رقم ٤ ويبلغ طوله ١٣٦١٠ أمتار ومنسوب القاع في مبدئه ٦٧ ر١٤ مترا ومنسوب ارض الشارع ٥٨ ر١٨ مترا فيكون الارتفاع من القاء الىسطح الشارع ٩٩١ وينتهي بمنسوب ٦٠ر٩ عند كفر الجاموس فيكون الإنحدار ٢٥٠٠٠ متراً وجعل قطاع المجمع بشكل دائرى قطره ١٦٠ مترا من الداخل وانشيء من خرسانة الاسمنت البورتلاندي وارد المعصره بنسبة جزء من الاسمنت الى ٣ أجزاء من رمــل الصحراء وه أجزاء من دقشوم بركاني احمر وخفق من الداخــل بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١: ٢ ويبلغ سمك الخرسانة بالعقد ٢٦ سنتيمتراً وبالقاع ٤٤ سنتيمتراً وبالجوانب ه٤ سنتيمتراً (أنظر رسم رقم ه) وقد وضعتماسورة قطر ٣٠ سنتيمتراً من الخرسانة المسلحة من نوع «سيجورت» تحت القاع محاطة بدقشوم على الناشف لتصريف مياه الرشع. وصار سد هذه الماسورة بالاسمنت بمد أنجاز العمل فى كل جزء يتم عمله منه أولا باول ويوجد على طول المجمع ١١٣ مطبقاً (انظر رسم رقم ه) وتبلغ أكبر مسافة بين مطبقين ٢٨٠ مترا.

وقد حسب واضع هــذا المشروع تصميم قطاع المجمع السالف الذكر على اساس ان عدد سكان القاهرة في سنة ١٩٠٧ كان ٩٤٤٠٠٠ نسمة منهم ٥٠٠٠٠ نسمة من الاجانب والباقى من الوطنين باعتبــارهم فريقين الفريق الأول ويبلغ عدده ٥٠٠٠٠ نسمه وهو فريق الطبقة الراقية والثاني وعدده ٥٤٤٠٠٠ نسمة هو فريق العيامة وحسب ليكل فرد من الاجانب وأهل الطبقة الراقيــة من الوطنيين ١٥٠ لترا من الماء استملاكا في اليوم الواحد و ١٠ لترات لكما فرد من العامة . فيكون متوسط الاستهلاك اليومي للشخص الواحد في مجموع السكان هو ٣١ لترا وروعي في المشروع ان سكان القامة سيبلغ عدده بعد ٢٥ سنة أي في سنة ١٩٣٧. ٩٤٠٠٠٠ نسمة غير ان ما وقع وحدث فملا قد خالف ذلك التقدير أذ بلغ عدد السكان في سنة ١٠٩٢٥ . ١٠٩٤٥٦٧ نسمة وليس ٩٤٠٠٠ نسمة كما قدر له في المشروع . وان اقصى تصرف للمياه بالمدينة في سنة ١٩٣١ بلغ ٩٨٠٠٠ متراً مكمبا من المياه في اليوم فاذا حذفنا من هـــذا المقدار ٣٠٠٠٠ مترا مكمباً ناتجه من مياه الرشح كان صافى مقدار الاستهلاك اليومى ٩٨٠٠٠ مترا مكمباً وبفرض ان سكان الماصمة فى سنة ١٩٣٧ يبلغ عدده ١١٠٠٠٠ نسمة على قياس الزيادة بين سنتى ١٩٠٧ و ١٩٣٧ وان ثلاثة أرباع ذلك العدد أى نحو سنتى ١٩٠٧ و الواحل المبانيهم بالمجارى وانتفعوا بهافيكون متوسط مايستهلكه الفرد الواحد فى اليوم هو ٥٥ لترا وليس ١٩ لترا كالتقدير الأول فى المشروع أى تقريباً ٥٧٧٥ مرة مما قدر للفرد عند وضع المشروع وهذا دليل ظاهر على خطأ التقدير فى حساب المشروع وهذا دليل ظاهر على خطأ التقدير فى حساب المشروع وهذا دليل طاهر على خطأ التقدير فى حساب المشروع وهذا دليل طاهر على خطأ التقدير فى حساب المشروع وهذا دليل طاهر على حساب المشروع و

ومن الاسف اننى فى رحلتى لم اجد هذا التقدير الضئيل فى الاستهلاك فى أى مدينة من المدن الأوربية التى زرتها لأن مقياس المدنية فى الواقع هو كمية المياه التى يستهلكها الشخص فتى زادت الكمية دل على تقدم المدنية ومتى نقصت دل على قلتها وعلى سبيل المثال اذكر التقديرات التى حسبت عليها مشاريع مجارى بعض البلاد الأوربية التى زرتها

لتر	٥	الواحد	اشخص	اليومى ا	الاستهلاك	بالطاليا	، ميلانو	ديثا	ننی ه
لترا	20.	,	*	,	*	بالمانيا	ميونخ	>	دف
>	70.	1	•	•	•	بسويسرا	زيوريخ	3	•
9	Y0+	3	•	3	>	بفرنسا	باريز	3	3
ائر	۲.,	•	*	,	»	بالماتيا	كولن	3	>
٠	نه۱	. ,	D	,	,		لترا	ائه	3

ولمل التقتير في استمال المياه في بلدنا بكثرة راجع الى غلاء ثمنها التي تفرضه الشركة لذلك دفعني البحث في مجارى البسلاد التي زرتها إلى معرفة أسمار المياه فيها فوجدت أن أسمارها تقل بكثير عنها في القاهرة إذ ان ثمن المترالمكمب الواحد من المياه في معظم البلدان الأوربية يصل إلى ٢ مليات ويزيد قليلا في بلاد أخرى . ولذا يحسن النظر في أمم غلاء أسمار المياه بالقاهرة لا سيا وقد تضاعف عدد سكان المدينة وازدادت كمية الاستهلاك دون أن تتجه الفكرة إلى تعديل امتياز شركة المياه .

وحيث أن كمية المياه المستهلكة بمدينة القاهرة فليلة بالنسبة لما يماثلها من مدن أوربا فقد أصبح من المحتم العمل على تخفيض أسعارها حتى يمكن الاكثار من استعمال المياه

كى تقوم المجارى بوظيفتها وتؤدى الغاية المقصودة منها فتطرد جميع المتخلفات التي تتراكم بها وينعدم توليدالغازات فيها وانتشار الروأيح الكريهة منها وعلى الحكومة نفسها تعضيد هــذه الفكرة كما أرى من الواجب عليها الأكثار من غسيل الشوارع وإزالة ما يلقى بها من اقذار السابلة وما يتخلف من روث الدواب والمواشى مع دوام رشهــا مرات متعددة فى اليوم حتى لا يثار الغبار والأثربة التى تضر بالصحة والابصار فضلا عن تلطيف حرارة الطقس وتنقية الهوا، مدة الصيف وهـذا العمل يساعد على جال العاصمة خصوصاً لو أكثرنا من عمل النافورات في جميع الميادين .

ويدفعنى حب الخير للمدينة الى رجاء اولى الأمر فى أن يبذلوا الأموال اللازمة بسخاء والآيتمسكوا بالوجهة الاقتصادية قبل تقدير ما يترتب عليها من النتأئج لأنه اتضح ان تلف المجمع الرئيسي بمدينة القاهرة كان سببه قلة المياه المستهلكة . وان المياه التي تجرى به مركزه بالمواد الذائبة والعالقة بحالة لم يوجد لها مثيل في أي بلد آخر من بلدان

العالم. وانتهز هذه الفرصة حتى لا تمر دون التاميح الى قرار وزارة المالية القاضى بالتقتير فى المياه اللازمة للمراحيض العمومية وقفلها بمد الظهر الأمر الذى لا ينتج من وراثه فائدة مالية تذكر بجانب ما يحصل من الضرر العظيم على المجمع الرئيسي فضلا عن الروائح التي تتصاعد من عدم استمرار طرد ما يوجد بالمجاري من المتخلفات .

وقد وضع نصميم هذا المجمع على ان تكون سرعة المياه بداخله ٣ أقدام أى ٩١ سنتيمتراً فى الشانية عند ما يكون القطاع ممتلئاً نصفه ولكن السرعة الفعلية التى رصدت فيا بعد دلت على أنها ٣٠ سنتيمتراً فقط نظراً لوجو دالرواسب باستمرار بقطاع المجمع وأرى ان هذه السرعة غير كافية وقليلة جداً إذا قورنت بغيرها فى المدن الأوربية فقى مدينة ميلان سرعة المياه بداخل المجارى ه أمتار فى الثانية وفى مدينة زوريخ ٣ أمتار فى الثانية وفى البلدان التى تقل فيها السرعة عن مترين تستعمل بداخل المجمع أجهزة ميكانيكية لازالة الرواسب الموجودة مها


وقد شرع فى انشاء هــذا المجمع فى ابريل سنة ١٩١٠ وتم عمله فى مارس سنة ١٩١٤ وقد ظهر أثنــاء العمل بعض الشروخ وامكن مداركة علاجها بصب الاسمنت اللبانى فيها و بلغت تكاليف هذا المجمع ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه

واطلقت المياه في المجمع في أول ابريل سنة ١٩١٤ حيث بدى، في تشغيله من ذلك التاريخ غير انه لم تمض بضمة شهور على السطوح الداخلية للمجمع في الاجزاء التي تملو سطح المياه التي تجرى بداخله.

ولم تكن فكرة هذا التآكل بعيدة عن الفنين الذين قاموا بتصميم هذا المجمع بل تنبأوا بها إذ قرروا انه سيكون للغازات المتولدة المحتوية على الايدروجين المكبرت تأثيراً على الاسمنت ولهذا فكروا في وقتها في تبطينه من الداخل بالطوب المزجيج ولكن لما رؤى ان هذا العمل يكلف الحكومة مبالغ طائلة اهملت هذه الفكرة وعادت المصلحة في خريف سنة ١٩١٣ فاستدعت بعض المقاولين لدهان سطح المجمع الداخلي عادة بتيومينية ولكن نظرا لعدم

امكان تماسك هذا الدهان على سطح مبلل بالماء استبعدت هذه الفكرة أيضاً خصوصاً وقد روعى ما عساه يحصل من خطر الانفجار بسبب تولد غازات سامة وقابلة لملالتهاب من بعض المواد المقترح الدهان بها .

بعد ذلك أتجهت الفكرة لعمل تهوية كافية فعملت اغطية للمطابق ذات ثقوب لكي يتخللها الهواء ونصبت احمدة التهوية أيضاً ولكن للاسف بعد تنفيذ ذلك كثرت الشكاوي من الاهالي المجاورة لهذه الاغطية بسبب تصاعد الروائع الكريهة التي كانت تنبعث منها فاصطرت المصلحة لسد هــذه المطابق وجعلها عكمة القفل فازداد بذلك تأثير التاً كل وقد فكرت المصلحة في سنة ١٩١٥ في ايجاد تهوية ميكانيكية بواسطة مروحة تنشأ بكفر الجاموس ولم تتمكن المصلحة من تنفيذ هذه الفكرة نظرا لمدم استطاعة استحضار الادوات اللازمة لهما من الخارج بسبب الحرب العظمى. وفي سنة ١٩١٨ استحضرت هذه المروحة من نوع وسيركو، قوة ٣٠ حصانًا تدار بالكهرباء وركبت في كفر الجاموس



على نهاية المجمع لسحب الهواء الموجود بداخله وبهذا تمكن المهال من الدخول فيه ومعاينة ما بداخله بكل سهولة فظهر السهال من التآكل ازداد زيادة مريمة في اغلب أجزاء المجمع وكانت مياه الرشح تتساقط من خرسانة المقد واصبحت المونة المكونة للخرسانة عبارة عن عجينة من الجبس تتساقط كلما ازداد ممكها بحيث صار سمك المقد في بعض المواقع و ربدلا من ٢٠٠ر. مترا (انظر اللوحتين رقمي ٢و٧) ولذا فكرت المصلحة في معالجة الاجزاء المتآكلة وعملت ولذا فكرت المصلحة في معا المثلث عن المداخل في ١٩٢١/١٠/١٠ في ١٩٢١/١٠/١٠

أولا – بمونة الاسمنت المعصراني الصافى ثانياً – بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١:١ ثالثاً – بمونة الاسمنت والحمره

غير انه مع الأسف لم تأت احدى هذه الاجرآءات بالفائدة المقصودة مع استمرار التهوية بل ظهر ان الحالة أسوأ من قبل هذا فصلا عن المتاعب الشديدة التي لقيها العمال في إزالة الرواسب بطول المجمع من آن لآخر .

وفى سنة ١٩٢١ عملت تجارب كمائية وذلك باضافة سلفات الحديد ثم وضع الجير بكميات وافرة بالمجمع وقد أمكن باضافة المادتين المذكورتين مع بمضهما تقليل الايدروجين الكبريتي ومع ذلك لم يمتنع توليده ولم يقف التآكل مع هذه الوسائل كلها علاوة على المصاريف الباهظة التي تكلفتها هذه العملية .

وقد أتجهت الفكرة في سنة ١٩٢٧ الى تطهير المجمع من الرواسب إذ أن بقاءها فيه وتعفنها يتولد عنه غاز الايدروجين الكبريتي ولذلك وضعت طلمبة قطرها ١٨ بوصة على ترعة الجبل بالذمرداش فأمكن بواسطتها إمداد المجمع بنحو ٢٠٠٠ متر مكمب من الماء في الساعة وبهذه العملية قل الناكل فوعا ما ولكنها لم تمنعه تماماً فأوقفت هذه العملية لما ترتب عليها من كثرة النفقات خصوصاً وقد ازداد تصرف المياه الواصلة الى كفر الجاموس بدون أية فائدة.

جناب المستر مولزورث مساعد وكيل الوزارة

« لويد باشمهندس مصلحة المجارى

« هولدن مهندس محلي مجاري الماصمة

د « لوكاس مدير مصلحة الكيمياء

1 ه طود مدير معامل الصحة

« « انيس وكيل مسلحة الكيمياء

فباشرت اللجنة مأموريتها وقدمت تقريرها بتاريخ ٢٠فبرايرسنة ١٩٢٣ ويستخلص من نتيجة ابحاثها أنها قررت الكشف على المجمع كله وهدم العقد القديم وانشاء عقد جديد وافترحت عمل بطانة من الداخل اما بطوب مزحج بشكل مخصوص لتقليل اللحامات بقدر ما يمكن ويدهن من الخارج بمادة بتيومينيه أو باستمال الطوب المزجج

المادى ومونة الاسمنت والرمل ويكحل عادة بتيومينية كما قررت ان استعال الاسمنت المادى لا خطر عليه ورأت ان في هذا الترميم فرصة لزيادة قطاع المجمع بمقدار ٣٠. أنظراً للزيادة المطردة في عدد سكات القاهرة وقدرت تكاليف الترميم بهذه الطريقة عبلغ بنيوسي وقالت في تقريرها ان التأثير الذي حصل بالمجمع الرئيسي يشبه تماماً التأثيرات التي حصلت بالولايات المتحدة في الائيسي يشبه تماماً التأثيرات التي مصلت بالولايات المتحدة في المنازي وعباى بالهند وهاميتون في برسلاو وشارلتنبرج بالمانيا وعباى بالهند وهاميتون بالمجاهرا حيث تأثرت مجارى كل هذه البلاد بفعل الغازات المتولدة من المياه الموجودة بداخلها .

غير أنى مع الأسف الشديد اقرر ان البلاد التى زرناها فى الخارج من تلك البلاد المنوه عنها آنفاً لم نشاهد بها أى شىء من هذا التآكل بالمرة ولم يحصل فى أى مجرى أو فى أى مجمع من جمعات البلاد التى زرناها جميعها مثل ماحصل بمجمع مدينة القاهرة.

ولما رأت المصلحة عدم امكان ترميم المجمع القديم نظراً

لمدم الاستفناء عنه لوجود المياه به ليلا ونهاراً قامت بانشاء مجمع آخر ومحطة أخرى غير الموجودة بكفر الجاموس و بلغت تكاليفهما بيست وسأتناول شرح تفاصيله فيما بعد وهو المعروف الآن باسم المجمع الجديد وأقيمت المحطة الحديدة بناحية الاميرية .

وقد وصلت بمدالبحث الفنى الدقيق(على إثر مشاهداتى فى رحلتى) إلى ان ما أصــاب المجمع الرئيسى بالقاهرة من الاضرار والتلف يرجع إلى سببين

> الأول — تصميم قطاع المجمع الثاني — طريقة الأنشاء

وسأتكام عن كل سبب من السببين المذكورين السبب الأول — تصميم قطاع المجمع

يرجع خطأ تصميم المجمع بقطر ١٦٠٠ متركما سبق أن يبنته الى الخطأ فى تقدير كمية المياه المستهلكة للفرد فى اليوم الواحد وما كان ينبنى أن يحسب القطاع على قاعدة تقدير كية الياه المستهاكة فقط بلكان من الواجب مراعاة الأوجه الأربعة الفنية الآتية :-

أولا - التهوية بداخل المجمع - وهده لا يمكن الحصول عليها إلا بانساع قطاع المجمع حتى يكون العقد بعيداً عن سطح المياه التى تتولد منها الفازات وتنتشر بداخله وبذلك يمكن ملافاة ضررها بوجود الهواء الطبيعى فاصلا بين العقد وبين هذه الفازات وقد ثبت ان كثافة الفازات أتقل من كثافة المهواء ويترتب على ذلك أنه كلا بعد العقد عن سطح المياه كلا تأكدت سلامته . ولا يمكن الحصول على ذلك إلا بازدياد سفة قطاع المجمع لكى يحوى أكبر كمية من الهواء الطبيعى بقدر ما يلزم .

ثانياً - استمرار نظافة المجمع - وذلك لا يحصل إلا بطرد جميع الرواسب بصفة مستمرة لأنه ثبت ان تراكم الرواسب بالقاع وبالجدران يؤدى إلى تمفنها فتتولد منها الفازات الكبريتية التي تتصاعد منها الروائع الكريهة وفضلا عن ذلك تتحد تلك الفازات مع المادة الجيرية الموجودة في

الأسمنت بنسبة ٢٠ / من تركيبه فتتحول إلى جبس (أى سلفات الكلسيوم) الذى من خواصه الرديئة عدم التماسك فتسقط تلك المادة مع حجر الخرسانة (وذلك ما حصل بالمجمع الرئيسي) وحيث ان هذه الرواسب لا يمكن إزالتها إلا بواسطة اليد العاملة لهذا يكون من الواجب اتخاذ كل الوسائل لراحة العال والعناية بهم حتى يستطيعوا تأدية عملهم الشاق والسير بسهولة وراحة داخل المجمع مع استنشاق المحواء الذي المستمر حتى لا يمل العامل في فترة قصيرة وحتى لا يموت اختناقاً من فساد المهواء وهذا كله لا يمكن الوصول إليه الا إذا كان المجمع واسع القطاء بحالة تسمع بكل ماذكر.

ثالثاً — صيانة الانشاء — من المعلوم أن كل بناء لا تضمن سلامته إلا إذا كان موضع المناية باستمرار وذلك بان تشمله يد الاصلاح والصيانة من أن لآخر حتى لا يستفحل الضرر الذي قد يصيبه . وقد حرم المجمع الرئيسي بالقاهرة من أية عناية بسبب ضيق قطاعة الذي حال دون الوصول الى صيانته وإصلاحه من الداخل لتراكم الأقذار وكثرة المياه

بداخله وعدم وجود الفراغ الكافى بين سطح المياه والعقد.

رابعاً - الانتفاع بالمجمع كخزان - اذا ما طرأ أى حادث لطلمبات الرفع أو الماسورة الساعدة وكان قطاع المجمع كبيراً أمكن استعاله كخزان للمياه الواردة في بضع ساعات يمكن فيها اصلاح ما يطرأ دون أى تأثير على المباني الموصلة اليه ولم تتجه أى فكرة الى هذا الموضوع عند تصميم مجمع القاهرة ولا أدرى ماذا كان يحل بالقاهرة من المصائب لوحصل أى طارى و لحطة كفر الجاموس استوجب وقوفها عن العمل .

السبب الثاني – طريقة الانشاء

يبنت فيما سبق ان المجمع الرئيسي مبنى من الخرسانة المركبة من خمسة أجزاء من الدقشوم ومونة الاسمنت والرمل بنسبة جزء من الاسمنت وثلاثة من الرمل وانسمك المقد ٢٣٠٠ متر وسمك حوائط الجوانب ٤٤٠٠ متر وكل ما أنخذ من الاحتياطات هو تخفيقه من الداخل بمونة السمنت والرمل وردم ما حوله وما فوقه بالتراب ولم يلتفت مطلقاً

الى عوامل الرشح وتسرب المياه من الأراضى الزراعية المجاورة له ولا الى ارتفاع مياه الفيضان ولم يفطن الى النتائج المترتبة على امتصاص اتربة الردم المحيطة به وفوقه لتلك المياه التى تقدر بنحو ٣٠٠٠٠ متر مكعب يوميا والتى تحتوى على مواد كبريتية اذ تؤثر على الاسمنت المركبة منه الخرسانة وتحول ما به من المادة الجيرية الى جبس كما سبق القول وحكذا يكون المبنى تحت تأثيرين متماثلين أحدها من الداخل بفعل الغازات والثانى من الخارج بفعل مياه الرشح ويتضاعف مفعولها بمضى الزمن خصوصاً وان تربة أرض القطر المصرى ليست صخرية بل طينية سريعة الرشح.

وقد شاهدت وقت زبارتی لکثیر من البلاد الأوربیة التی یخشی فیها من رشح المیاه ان أول الاحتیاطات التی تتخذ لاتقا، میاه الرشح هو وضع مادة عازلة أو مانعة للرشح فی مبانی المجادی . فنی برمنجهام بانجلترا وضمت مادة بتیومینیة بین الخرسانة و جنزیر العقد بسمك سنتیمترین و فی مدینة میلانو بایطالیا و ضعت جنازیر من الطوب الصوان الجامد

من داخل وخارج المجمع . وفي سويسرا تستعمل عادة مادة السيكا مخاوطة بالاسمنت وخاصيتها منع مياه الرشح . وفي المانيا تستعمل مادة تسمى « تراس » وفي الأحوال الشديدة التأثير يستعمل اسمنت فو ندو .

ورأيت في مدينة باريز ان حوائط المجاري والنفق الجاري انشاؤها خصيصا لخطوط التليفو نات الاتوماتيكية صنعت من الخرسانة بسمك ٣٠٠ مترا ووضعت مواسير نخار قطر بوصتين بسمك الحائط وعلى مسافات متعددة من طولهما بمقدار مترن بين الماسورة والأخرى وبمد رفع الألواح الخشبية التي تصب بينها الخرسانة تركب طامبة ذات ضغط عال على كل ماسورة تصب بها مو نة الأسمنت اللباني مع الرمل الناعم بنسبة واحد إلى واحد وبهذه العملية تملأ جميع الأخلية والفرافأت الموجودة بالخرسانة بواسطة الضغط فتصير الخرسانة كتلة صهاء صغرية في غاية من المتانة والصلابة لا ينفذ منها الماء.

واذكر بكل إمجاب اهتمام البلاد الأوربية بالمجـارى

ودوام العناية بها وبصيانتها مع الدقة التامة فى انشائها ومنع تسرب مياه الرشح إليها واتساع قطاعاتها .

فنى مدينة ميلان عندما تخرج المجمعات من المدينة تسير فى ترعة مكشوفة لرى الأراضى الزراعية المجاورة لها كما تروى الأراضى المصرية من الترع المجاورة لها ومقام عليها قناطر حجز وبرابخ لامداد الأراضى المطلوب ريها بمياه الراحة حسب مناسبها المختلفة ومعظم تلك الأراضى تزرع فوعاً مرن النبات مشابها للأرز ويستعمل فى غذاء البقر الحلوب وهذا النبات يحس من ثمان إلى احدى عشرة مرة فى السنة على طريقة حس البرسيم فى القطر المصرى . ويدير هدد المزرعة التى تبلغ آلاف الأفدنة المصلحة التى تدير ششون المجارى .

ومع ان كمية المياه المستهلكة فى هـذه المدينة كبيرة جـداً وتجرى بسرعة عظيمة ولا يشتم منها أى رائحة بالمرة فقد وضمت مواسيرتهوية على حوائط المنازل لنهوية القنوات الصغيرة داخل المدينة ولم يحصل لأى مجمع معها كان حجمه أى تلف أو تآكل بلكلها سليمة وبافية بالحالة التي أنشئت عليها من مدة تزيد على الثلاثين سنة .

وفى مدينة برز بني المجمع الرئبسي الكبير وهو بطول ٨٠٠ متر كحت المدينة التي تعاو عليه بمثات الأمتار ولذا أثرت فيه مياه الرشح فحصل به تلف كبير جـداً وذلك في سنة ١٩٢١ — ١٩٣١ وقد اهتمت البلدية بامر ترميمه من الداخل . وقامت بعمل طبقة من الأسمنت المسلح سمك ٧٠ ر متر المخلوط بمادة السبكا وبعسد ذلك خفق بالأسمنت الصافى الممزوج بالسيكا فامتنع الرشح تماما الى الآن ولم يحصل للمجمع المذكور أى تلف من مياه المتخلفات التي تجرى بالمجــاري نظراً لعدم احتواثها على الغازات وقد نزلت بهمذا المجمع ومشبت فيه مسافة طويلة على رصيف بداخله لا تمكن من معاينة ترميمه وسلامته ومكثت فيه زمناً طويلا مدةالفحص ولم اتضايق مطلقاً ولم اشتم منه رأئحة كريهة بسبب وجود الهوية الطبيعية المستمرة فيه

ولقد كانت الفرصة التي اقمتها بمــدينة باريس تسمح


لى بدراسة حالة مجاريها وفحص دقائق صنعها العجيب وقد تمكنت من الوصول إلى غايتى وجمعت معلومات فنية قيمة مفيدة وفى الواقع ان أعمال المجارى بهذه المدينة فى غاية الدقة حتى اصبحت اعجوبة الفن يزورها كثير من السواح وتعد عجارى مدينة باريس من أقدم المجارى فى العالم.

وتوجد فها الآن شبكة مجاري مكونة من خمسة مجمعات رثيسية وجملة مجممات ثانوية لتوصيل جميع مياه المواسيرالتي توجد تحت كل شارع ويلاحظ ان هذه المجاري لا تستعمل لصرف المياه القذرة من كل مورد الى خارج المدينة فقط بل لهـ ا فتحات ومنازل تسهل الوصول اليها من أي جهة وهي تامة التهوية ومتسعة حيث وضعت فيهــا انابيب الميــاه العـذبة المرشحة وأنابيب الميـاه غير المرشحة وأســـلاك التلغراف والتليفون والمواسير المفرغة للهواء ومواسير الهواء المضغوط ومايسهل ملاحظتها وصيانتها وترميمها من غسر حاجة إلى فتح خنادق بالطرق العمومية حتى لا تتعطل حركة المرور العام . وتقوم مصلحة المجارى بعمل كل الاجراءات المختصة بالتمديلات والتحويلات اللازمة للاشغال تحت الأرض مثل أعمال خط المترو والتليفون الأوتوماتيكي الذي انشيء في سنة ١٩٣٢.

وبسبب وجود الفتحات الكبيرة التي بجوار الارصفة فى الشوارع ونزول كميات كبيرة من الرمال والاقذار في داخل المجاري وما يترتب على ذلك من تمطيل حركة سير المياه ورسوب تلك المواد وتعفنها وتصاعد الروائح الكريهة منها تقوم مصلحة المجارى بتطهيرها بطريقة خاصة تتناسب مع المجمعات والمجاري نفسها وتبذل همة عظيمة في دوام نظافتها ومن آلات النظافة المربات وتسير عجلاتها على قضبان حديدية موضوعة على ارصفة جانبية ولها حواجز من الحديد على شكل قطاع مجرى الماء تندلى من العربة فيرتفع سطح الماءخلف العربة ويدفعها إلى الأمام ببطءوفي الوقت نفسه تتدفق المياه من أسفل الحاجز بسرعة شديدة تقرب من مترين في الثانية فتجرف الرواسب إلى الأمام وفي اثناء ذلك

WAGON SCRAPER (PARIS) FOR 120 GAUGE FROM THE LEFT TO THE RIGHT.

(رسم عرة ۱۸)





روسة خولية. Longitudinal Elevation.

DRAWING FOR BOAT_SCRAPER

رسم السافد العرامة

(رسم بحرة به)





(دسم عرة ١٠)

تقوم المهال بازالة الرواسب المتجمعة أولا باول من أقرب مطبق أمام العربة حتى لا تعيق هذه الرواسبسيرها (رسم رقم ٨)ومنها المراكب المتدلى منها الحواجز السابقة الذكر وهذا النوع يستعمل للمجمعات الكبيرة (رسم رقم ٩)ومنها الزحافات التي تسيرعلي أرضية المجمع بواسطة مجل واكن هذا النوع يتسبب عنه صعوبة نظراً لتراكم الرواسب أمامها فتعيق سـير العجل (رسم ١٠) ومنها الـكرة التي تستعمل لتنظيف السيفونات والمجمعـــات ذات القطاع المستدير ويكون قطرهـا الخشـي أقل بنحو ٢٠٪ متر عن قطر الماسورة أو المجمع من الداخل حتى يمكن مرور المياه في الفرق بين القطرين فتتحرك الكرة إلى الأمام كاسحة الرواسب. وقد انشئت في جملة نقط من مدينة باريس ستون عرفة خصيصة لملابس الشغل والاحذية المستعملة لعمال المجــارى وكلها تحت سطح الارض ستا منها مبنية فوق الأرض وقاد استبدل نور الزيت الذي كانت تضاء به بنور الغاز لتحسين الحالة الصحية في الغرف التي امكن فيها هذا التغيير واصبح العمال يستعملونها عند غذائهم نظراً لبعد مســـا كنهم وقد

وضعت بهــا مواقد غازية لتسخين اطممتهم عند الضرورة . (رسم رقم ۱۱)

ولما كان العمل بالمجارى قذراً على الدوام فقد وضعت مغاسل فى هذه الغرف تسهيلا لنظافة العمال كلما استلزمت حالمهم ذلك . ويبلغ الآن عدد الغرف التى بها مغاسل اربعا وعشرين غرفة .

المجمع الجديد

لما لم توفق مصلحة المجاري إلى وقف استمرار التآكل الحاصل بالمجمع الفديم بعد عمل تجارب عديدة للوصول إلى اصلاحه تسربت اليها فكرة انشاء مجمع رئيسي جديد. الاألها رأت عند تنفيذ هذه الفكرة ان الحالة التي هو عليها ستبق بضع سنين حتى يتسنى لها انشاء ذلك المجمع الجديد لهذا قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر الصحى عن المدينة اذا ما انهار المجمع القديم خصوصاً بالجزء الاكثر تلفاً وهو الواقع بين مسلة المطرية ومحطة كفر فاروق فبدأت أولا بمنع مياه الرى من ترعة الجبل بالجزء الذي يسير به



المجمع الرئيسي وذلك في المسافة من عين شمس إلى كفر فاروق ثم تحويلها في مساقى جديدة انشئت خصيصاً لهذا الغرض وذلك لتخفيف مياه الرشح ثم انشأت ترعة توصل ترعة الجبل ببير المجمع الرئيسي الواقع قبلي شرقى مسافة ١٠٠٥ متراً المطرية ويبعد عن محطة كفر فاروق مسافة ١٠٠٥ متراً وأقيم على البئر المذكور خمس طلمبات بخارية بصفة مؤتته حتى إذا ما أنهار المجمع بالجزء الواقع بين هذه الطلمبات وكفر فاروق ترفعه مياه المجاري بواسطة تلك الطلمبات المؤقته وتطاتى في ترعة الجبل إلى محطة كفر فاروق حيث تقوم برفعها كالمعتاد إلى أحواض الجبل الأصفر.


وقد انتج تفريغ ترعة الجبل من مياه الرى فائدة أخرى هى تخفيف الضغط عن المجمع بالجزء الضميف فيه .

وفى سنة ١٩٢٥ تقرر نهائيًا بناء مجمع ثان يتبع فى انشائه ما أشارت به اللجنة الفنية التى تشكلت فى سنة ١٩٢٠ وهو أن يكون الجزء الداخلى مبنيـًا بالطوب الأزرق المزجج ومونة الأسمنت البور تلاندى وأن تكحل المراميس عادة بتيومينية .

وكان من أم الدواعي لبناء هذا المجمع هو تمكين المصلحة من هدم النصف الأعلى للمجمع القديم خصوصاً وقد بلغ سمك العقد ٢٠٠٩ متر في بعض المواقع وأنه يتعذر اجراء ذلك العمل مع وجود الميام الغزيرة فيه .

وقد روعى عند وضع تصميم المجمع الجديد ضرورة ملافاة ما ارتكب من الاغلاط فى تصميم المجمع القديم بعد أن ثبت خطأ تقدير عدد السكان وكميات المياه المستهلكة كما سبق القول وكذلك تم اختيار الخط الذى ينشأ عليه المجمع الجديد حتى يكون بعيداً عن مياه الرشح . وأن يكون موقع الطلمبات التى تنشأ فى موضع مناسب بحيث لا تبعد كثيراً عن مبدأ ذلك المجمع .

وقد أنشىء هذا المجمع من خرسانة الأسمنت المكونة من جزء واحد أسمنت بورتلاندى وجزأين رمل وأربعة



أجزاء زلط وصار تبطينه من الداخل بالطوب الأزرق المضغوط المزجج المبنى بمونة الأسمنت البورتلاندى بنسبة واحد الى واحد مع كمل عراميس الطوب بمخلوط قارى مكون من ٥٥ ٪ من الزفت و ٣٥ ٪ من القار و ٥ ٪ من القطران بسمك بوصة واحدة .

ويبلغ طول هذا المجمع ٥٤٠٠ متر وقطاعه الداخلي على شكل حدوة الفرس وارتفاعه من الداخل ١٩٠٠ متر وعرضه ٨٠٠٠ متر لمسافة طولها ٥٠٧٨ متراً ثم فيمسافة ال ٣٢٣ متراً الباقية بقطاع ١٦٠٠ متر في ١٥٤٤ متر (أنظر الرسم رقم ١٢) وجمل انحداره بنه على أن يكون أقصى تصرفه ١٨٧٠٠٠ متر مكعب يومياً . ويبدأ هذا المجمع عندممر باغوص بالشرابية ويتجه حتى يمر بأسفل ترعة الآسم اعيلية عند نهايتها بغمره ثم ينعطف شرقا الى مسافة ١٠٠ متر بميدًا عنها ويستمر في جميع طوله محاذبًا لها حتى ينتهي الى محطة الطامبات التي أنشئت في الأميرية وأوصل المجمع الرئيسي القديم بالمجمع الجديد بواسطة مجرتين طولهما ٢١٧٠ متراً وقطر كل منها ٢٠ر١ متر احداها عنــد القبة والأخرى عند

الدمرداش وبواسطة غرفتين يمكن تحويل مياه المجارى أو حجزها فيتسنى ضبط اتصال المجمعين بمفضهما (أنظر الرسم رقم ١٣)

وتسير المياه من المجمع الجديد با محدارها الطبيعى حتى تصل الى محطة الأميرية حيث ترفعها الطلمبات وتلقيها داخل الماسورة الصاعدة الجديدة قطر ٤٦ بوصة وبطول ١٩٥٥ حكيلو مترا الى أحواض الجبل الأصفر وقد أنشىء فرع ماسورة من الظهر قطر ٣٦ بوصة عند كفر فاروق لتحويل مياه الامطار الى الحوض الاحتياطى شرق جسر السويس وهو عبارة عن قطعة أرض تكون حوضاً طبيعياً تبلغ مساحتها مائة فدان تقريباً وتسع مليوناً من الأمتار المكعبة ويستعمل هذا الحوض للطوارئ وفي حالات المطرالشديد.


وقد بدئ في تشفيل المجمع الجديد في ابريل سنة ١٩٢٩ ولم تمض سنة على استماله حتى ظهر ان الكحلة القارية التي استعملت لم تؤد الفرض المقصود منها وسبب ذلك ان الفازات لما تمكنت من المرور ببطء بين السكحلة وسطح



(وسم تمرة ١٣) — حط سير الجميع الرئيس الجديد



(cas 26 81)



(رسم نمرة ۱۵)

الطوب الملاصق لها مع مساعدة مياه التكثيف أو مياه الرشح داخل الخرسانة واوكسجين الهواء تولدحمض الكبريتيك وهو المادة التي تفتك بالاسمنت البور تلاندي وتكون منه مركبات الكلس الكبريتية (الجيس) التي طردت الكحلة بانتفاخها وكان من وراه ذلك ان اتسع الطريق للمازات فازداد الفتك بالمونة الاسمنتية هذا فضلاعن ارتفاع درجة حرارة المجمع لمرور مياه المجارى العفنة داخله أثرت على الكحلة القارية فخرجت من بين العراميس وسالت بعدها المونة بشكل عجينة بيضاء ماثلة للاصفرار (إنظر الرسمين رقمي ١٤ و١٥) وشوهد في أواخر ســـنة ١٩٣١ ان هذه الحالة تزايدت حتى أن ماخرج من بين المراميس بلغ نحو الاربع سنتيمترات في مدة ثلاث سنوات وعلى هــــذا يصبح المفروض انه بعــد سنوات أخرى على هــذا المعدل تتاكل كل المونة المحصورة بين الطوب الأزرق فبسقط ويتسرب التلف إلى الخرسانة وعلى ذلك تكون النتيجة كما حصل في المجمع القديم عدم امكان ترميمه الابهدمه وأعادة بنائه .

تجارب عملت بالمصلحة

قامت مصلحة المجاري بعد ظهور التأكل بالمجمع القديم يعمل عدة تجارب حسب طلب اللجنة التي تشكلت في سنة ١٩٢٠ واستمرت في البحث والتجربة حتى تم انشاء المجمع الثاني الجديد في سنة ١٩٢٩ على ضوء تلك التجارب غير ان الحالة التي ظهرت بهذا المجمع بمد انشائه بسنة واحدة كما سبق القول خيبت الآمال ودلت على عدم صلاحية بعض المهات التي اختيرت له ولما كان من الضروري تجديدما تلف من المجمع القديم وترميم المجمع الجديد اضطرتنا هذه الظروف السيئة إلى اعادة النظر بدقة في عمل تجارب جديدة للاهتداء إلى ما يجب اختياره من المونة التي تتحمل تأثير غازات المجارى بقدر ما يمكن ومعرفة أى المواد التي يحسن استعالما لمنع الرشح حتى إذا شرع في العمل يمكون لدى المصلحة الاستمداد الكافي لتقرير اصلح المواد فلا يضيع الوقت سدى ويستفحل الضرر.

تجارب مقاومة المونة للاحماض

ظهر لنا ان أكبر عامل يؤثر على المونة هــو حمض الكبريتيك وتأثيره يكون بنوع خاصعلى الجيرالموجود في الاسمنت لانه كلما كانت كمية الجير كثيرة كان التأثير عظم وبالمكس: ولهذا السبب عملت التجارب على بعض المون المختلفة التركيب والمتنوعة الاجناس مضافا الها بعض مواد تقدمت الينا من عدة محلات تجارية يقول اصحابها انهاتقاوم الاحاض وقد اخذ من كل هيئة ٢٠٠ جرام وضعت في زجاجة تحتوي على محلول بنسبة ٢٪ من حض الكبريتيك و٧٠٪ من الماء النق لمدة ٧ أيام فكانت النتبجة ان ظهرت بعد هذه المدة رواسب ناتجة من تأثير الحمض على مركبات الجيروقد رسيت بقاع الزجاجات. والجدول الآتي يبين المون التي استعملت وكمية الرواسب التي تكونت.

مقدار	مواد أخرى	4	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
الرواسب	مضافة على المونة	رمـــل	ئت	
ا رواسب	سند عي الوب	رمـــن	فوندو	بور تلاندي
جسرام				
72				١ ١
٣٠.		۵۲۰		١
۳٠	·	١ ١		1
44		۲		١ ١
44		٣		\
۲۱ ا	∨ د • تراس	ەد•		١ ١
71	۷۰۰ د	١		1
44	۷ د و	۲		\
40	سیکا نمرة ۱	٣		\ \
E.4	Y 3 3	1		1
44	400	/20		N.
44	2 3 3	٥د/		1
44	1633	۲		1
7.7	تريكوسال S III		1	1
44	ستلكريت	۲	ļ	1
٤٨	محقون بالسلكات والملح	٣	1	١ ١
41	, , ,	٥	1	١ ١
۲ ا		}	١ ١	
\	1	١ ،	1	
٣		۲	\	}
		۳	1	
٧	۳۳ ره تراس	ەر •	1	}
١ ٦	مهده و	₩	1	1
٠,	۳۰۰ ه	٣	\	

يتضح من هذا الجدول ان أحسن النتائج هي التي يستعمل فيها الاسمنت الفوندو بسبب احتواء هـذا النوع على ٤٠٠/ من الجير بينما يحتوى الاسمنت البورتلاندى على ٢٠٠/ وان المونة الاكثر صلاحية هي المكونة من الممنت فوندو والرمل بنسبة ١ الى ١

تجارب مقاومة المون للرشح

مقاومة المون للرشيح يجب ان يعطى لها نفس الاهمية التي تعطى لتأثير الاحمـاض وذلك بسبب ان مياه الرشح المتغلغلة في الطبقة الطينية تذبب الكبريت الموجود فسها فتحمله معها وتؤثر علىالاسمنت مع وجودمياه المجاري العفنة بعض التأثير الذي يحصل من الغازات . ومع وجود هذه العوامل الثلاثة معا يتضاعف التأثير على الخرسانة ويشتد التاً كل ولذا يجب العمل على تلافى ضرر الرشح وعمل كل مايمكن من الطرق الفنية لمنع تسرب مياه الرشح بالمونة وحملها صماء وقد شرعت المصلحة في عمــل تجارب للمواد المختلفة التي تقدمت اليها من جملة شركات لمرفةالاصلح منها وقد ظهر أن الرمل من المواد التي تفيد في منع الرشح

وان النسبة التي تعطى احسن النتائج هي من ٢ إلى ٣ مضافة إلى جز، واحد من الاسمنت ويرجع السبب في ذلك إلى ان وجود الرمل يقاوم تشقق المونة أو الخرسانة بعد انشائها.

ومن المواد التي تستعمل لمنع الرشح مادة السيكا بانواعها المختلفة وهي عبارة عن مادة تخلط بالماء بنسبة معينة وهذا الماء المخاوط يستعمل في عجين المـونة أو خليط الخرسانة . ومادة التريكوسال أيضاً سائل آخر تستممل كاستعمال السيكا ومادة التوكسمنت عبارة عن مادة كالبودرة تضاف إلى الاسمنت بنسبة معينة . وانى أفضل أنواع السوائل لانها تختلط اختلاطا تاما بالمونة خلافا لمادة التوكسمنت فان اختلاطها بالاسمنت غيرمضمون . ولقد دلت التجارب على أن مادة السيكا تكسب المونة مناعة ضد الرشح تحت ضغط متوسطه ٥٠ كيلو جراما على السنتيمتر المربع وهي أحسن المواد التي استعملت لغاية الآن في منع الرشح .

مقاومة المون للامتصاص

لقد عملت جملة تجارب على المون المختلفة لقياس درجه

امتصاصها للرطوبة وقد اعطت هذه التجارب فكرة عن القوة الشعرية لكل مونة لامتصاص الرطوبة لان هذه الرطوبة مشبعة بالاملاح المختلفة ومتى تبضرت حصل التبلور الذي من نتيجته تمدد جزئيات الاملاح فينتج عنه التاكل. وهذا ما يسمى باسيليوس الاسمنت . كما دلت هذه التجدارب على ان زيادة دسامة المونة بزيادة نسبة الاسمنت واصافة مادة السيكا أو التريكوسال أو الحقن بالسليكات أو اصافة السيليكريت فانها مما نساعد على قلة فالملية المونة لامتصاص الرطوبة وبذلك تزيد مقاومتها المياه التي تحتوى على أملاح كمياه البحر ومياه المجارى .

تجارب مختلفة داخل المجمع

المواد البتيومينية

لقد عملت تجارب على جملة مواد بتيومينية مشل الافرسيل السائل والافرسيل الذي على شكل معجون وكذلك النياجر تبت وعلى المونة المكونة من البنيومين من ٥٠ – ٢٠ أ. والقطران بنسبة

ه./ وذلك بأن وضعت كلها على حائط احدى غرف الرواسب لمعرفة تأثير غازات ومياه المجارى عليها الا انها لم تف بالغرض ولم تقاوم تأثير المياه المذكورة. بل انها انفصلت عن الحوائط وتساقطت

الاسمنت الفو ندو

وضعت المصلحة في البئر نمرة ٢٣ من المجمع الرئيسي القديم عامودين من مونة الاسمنت البور تلاندي احدها مير مونة الاسمنت الخالص والآخر من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١:١ وكذلك وضعت في البــــــر رقم ٤٩ من المجمع نفسه عامودين من مونة الاسمنت الفوندو احدها مر الاسمنت الخالص والثاني من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ الى ١ ووضعت الاعمدة جميعها في يوم ١/٤/٢٦/ ورفعت في ۲۰/۱۲/۲۰ أي حوالي أربع سنوات فاتضح ان التا كل في أعمدة الاسمنت الفوندو أقل منه في أعمدة الاسمنت البورتلاندي وان التاكل في العامود المصنوع من مونة الاسمنت الفوندو الخالص أقل منه في العامود المصنوع من



مونة الاسمنت نفسه والرمل بنسبة ١ الى ١ (أنظر الرسم رقم ١٦)

ملخص التجارب

ان أم النتائج التي وصلنا اليهـا بواسطة التجارب التي عملت للآن عكن تلخيصها في الآتي :—

- ١ حونة الاسمنت الفوندو والرمل بنسبة ١ الى ١ تفضل
 على غيرها لانها أكثر مقاومة للإحماض
- حونة الاسمنت البورتلاندى المخلوطة بمادة التراس
 تقاوم تأثير مياه المجارى الخفيفة وغازاتها أى انهاتصلح
 للاستعال في انشاء مجمعات المدن
- س مو نة الاسمنت البور تلاندى والسيكا رقم ١ و٤ أ تقاوم
 تأثير مياه المجارى وغازاتها كالمونة السابقة فضلا عن
 مقاومتها لمياه الرشح
- ع -- مونة الاسمنت البوز تلاندى المخاوطه بالتوكسمنت
 تقاوم الرشح نوعا
- مليقة الاسفلت أو مركبات البنيومين مثل الافريسيل

يمكن استمالها كطبقه لمنع الرشح بشرط ألا تكون معرضه لمياه المجارى وغازاتها وذلك بوضعها على ظهر وجوانب المجمع من الخارج أى بين الخرسانة وبين الردم ويجوز وضع هذه الطبقة بين التكسية الداخلية من الطوب الازرق وبين الخرسانة في الظروف التي تسمح بذلك .

بجديد الجمع القديم

تبين بما سبق انه من المتمذر عمل أى اصلاح بالمجمع القديم دون أن يهدم الجزء العلوى لذلك رأينا ان الفرصة سائحة جداً لوضع تصميم جديد للقطاع راعينا فيه تفادى جميع العيوب التي تكلمنا عنها . وكان من أم النقط الأساسية التي راعيناها عند تصميم هذا القطاع أن يكون كافياً لصرف جميع المياه التي تصب فيه في الحال وفي المستقبل . ومن الجدول الاتي تنبين كمية المياه الجارى صرفها الآن والتي ينتظر صرفها في سنة ١٩٧١ أى بعد أربعين سنة وذلك على قاعدة ان ما يصرف الآن فعلا هو ٨٠ لتراً للشخص الواحد


فى اليوم لجميع سكان القاهرة وبفرض توصيل جميع المبانى بالمجارى وبفرض أن الشخص الواحد يستهلك ١٥٠ لتراً فى اليوم فى مدى الأربعين سنة إذا ما تمشت البلاد فى طريق المدنية

1				Wei 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
	زمن الفيضان يومياً على أساس ٨٠ لغراً	متوسطالتصرف الحالى زمن الفيضان يومياً	نوع الميــاه	عدد سكان القاهرةبالتقريب	السنة
متر مکمب ۱۳۵۰۰۰	،تر ،کعب ۱۰۰۸ (ب)	مال مکتب ۱۵۵۰۰۰ (۱)	مجارى	111	اعمدا
w	*** **	4	دشح		
190000	\\A+++	٨٥٠٠٠	الجلة		
770	14		مجارى	10	1904
40	٣٥٠٠٠		رشح		
77	/00		الجالة		
777	۱٤٨٠٠٠		مجارى	140	1941
2	2		رشح		
W/40	\^^		اجملة		

يتضح من هذا الجدول أن متوسط التصرف المنتظر في سنة ١٩٧١ هو ٣١٧٥٠٠ متر مكمب في ال ٢٤١ ساعه و بعد بحث كافة الطرق الممكنه رأينا أن يكون القطاع بارتفاع الرسم رقم ١٧ وبحساب ارتفاع المياه في القطاع عند التصرفات المختلفة اتضع ما يأتي

ـاه بالمجمع		
فى مدة ، ساعات يومياً رهو التصرف المالى	فى مدة ١٦ ساعة يومياً وهو التصرف المخفض	التصرف يوميا
مترآ	مترأ	مترأ مكعبأ
٠٤٠	ہد۔	٨٥٠٠٠
154.	٥٠٠١	114
3.4.1	1254	100
1.07	1361	\^^
47+0	A3c/	140
٠٤٠٢	۸,۳۵,۱	47 (—)
متلى. تغريباً	1>/\	*17


ومهنى ذلك انه فى حالةصرف، ٨٥٠٠ متراً مكمباً يومياً وهو التصرف الحالى يكون عمق المياه مدة الثمان ساعات



التي يصل فيها هذا التصرف إلى المجمع بين الساعة الواحدة والساعة التاسعة مساء هو ١٦٤٠ متر وبذلك يكون الفراغ بين سطح المياه ومفتاح العقد هو ١٨٠٠ مترا و يمكن استعال هذا الفراغ عند هطول الأمطار كزان مؤقت يسع التصرف الزائد عن قدرة الطامبات ويقدر حج الفراغ بنحو ٢٩٣٢٠ متراً مكمبًا في المسافة الواقعة بين المطبق نمرة ٥٠ وكفر فاروق أي في طول ٧٥٧ مترا وبعبارة أخرى تعتبر هــذه الكمية معادلة لكمية الأمطار التي تصل للمجاري في مدة سبع ساعات في مدينة القاهرة بممدل ٢٥ مليمترا في اليوم وعلى مساحة قدرها ١٠٧٠٠ فدانا وهيالساحة المشغولة في المدينة بالمجاري – وأرى من الواجب أنه في حالة وصول التصرف إلى ٢٦٠٠٠٠ متراً مكمباً يومياً ان تشرع مصلحة المجارى في عمل مجمع آخر حتى إذا ما وصل التصرف إلى ٣١٧٠٠٠ متراً مكمباً يومياً لايترك المجمع ممتلئا دون وجود الفراغ اللازم لتلتى مياه الامطار ولمرور عمال الصيانة والترميم مع التهوية الكافية وحتى لا يتعرض الجزء العلوى به في ساعات الانحفاض إلى تأثير الفازات ونرجع للوقوع فى الخطأ الذي نحن فيه الآن .

ولما عرض هذا الاقتراح على الوزارة لم توافق عليه بل رأت أن يكون تصميم القطاع بارتفاع ٢٦٠٠ متر (رسم رقم ١٨) فقط لتكون سمته ٢٣٠٠٠٠٠ متراً مكمباً وذلك نظراً للحالة الاقتصادية الحاضرة حيث أنه في المزم انشاء مجمع ثالث في المستقبل بعد عشرين سنة من الآن.

ولقد عملت مقارنة بين تكاليف تنفيذ الاقتراحين على أساس الأسمار الفعلية التي تقدمت في مناقصة الترميم فظهر ان تكاليف المتر الطولى بالقطاع الذي اقترحته هو ٢٠٠٠ روس ف فتكون تكاليف المسافة المراد ترميمها هي ٢٠٠٠ روس في ٧٥٠٠ مترا = ٣٠٠ رود ٢٠٠٠



أى ان الفرق هو مليم و مليم وهو فرق بسيط ازاء المزايا المظيمة المقطاع الذي اقترحته عن القطاع المصغر الذي طلبت الوزارة تنفيذه .

ولماكان اعتماد القطاع المصغر هو لفكرة إنشاء مجمع ثالث فى المستقبل وهذا المجمع يكلف الخزينة أقل من ٧٥٠٠٠٠ أو ٣٠٠٠٠٠ جنيه في سنة ١٩٥٤ في حين أن القطاع الذى اقترحته بارتفاع ٢٠ر٣ أمتار يكني لغاية سنة ١٩٧١ وبذلك نستغنى عن المجمع الرئيسي الثالث الى ذلك التـــاريخ فى نظير زيادة قدرها جنب أما وقــد برهنت لـكم على أن القطاع المقترح يكني لغاية سنة ١٩٧١ وربما لأطول من ذلك فاظن أن صرف مبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه بجــانب ما صرف وماً سيصرف بجب أن لا يكون مانماً مالياً من تنفيذ القطاع المقترح خصوصاً عند ما أطرح على حضراتكم ما تكلفه هذا المشروع من عهد إنشائه الى الآنكما يأتى -:

جيلة تكاليف المشروع الأولى بيه بيه بيه بيه بيه بيه المروعة المرادعة المرادعة المرادعة المرادة الساعدة المرادة الساعدة المرادة الساعدة المرادة الساعدة المرادة الساعدة المرادة المرادة الساعدة المرادة المرادة

YEAA4.

۸۷۷۷۴۰ مد مجاری فرعیة ۲۹٦۱۷۹۲ الجسوع السکلی

م. مصر ۱۳۱7 / ۲۳ /۱۰۰۰

